

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TM-KSBT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT
Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực thực hiện.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Luật số 57 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị Y tế;

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2666/QĐ-SYT ngày 29/12/2025 của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng thiết bị ngày 7/5/2026 giữa khoa Dược-VTTYT; Phòng TC-HC; khoa Xét nghiệm - CDHA- TDCN;

Căn cứ tình hình thực tế Khoa Xét nghiệm- CDHA- TDCN (Cơ sở 2) hiện có 03 thiết bị đang hỏng không sử dụng được:

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kính mời đơn vị quan tâm đến thực hiện khảo sát đánh giá tình trạng của thiết bị, từ đó lập phương án kỹ thuật, dự toán kinh phí và báo giá theo tình hình thực tế.

Thời gian thực hiện khảo sát và báo giá: Trước 15h00 ngày 17/9/2026

Địa điểm: Khoa Xét nghiệm- CDHA- TDCN (Cơ sở 2). Số 96, tổ 10, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên

Thành phần:

- Đại diện đơn vị khảo sát: Lãnh đạo đơn vị; kỹ thuật đủ năng lực chuyên môn.

Đại diện đơn vị được khảo sát: Khoa Dược- VTTYT; Khoa Xét nghiệm- CDHA- TDCN.

Rất mong nhận được sự hợp tác từ phía Đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, XN-CDHA-TDCN (Hành).

GIÁM ĐỐC

Hoàng Anh

Phụ lục
DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo thư mời số

/TM-KSBT ngày tháng năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên)

Stt	Tên thiết bị	Mã TSCĐ	Năm SX	Hãng SX/ Mã hiệu	Tình trạng thiết bị hiện tại
1	Tủ cấy vô trùng Class II - ESCO - AC2-4 (BK)	T55016 037- 60339- 3934	2008	ESCO/ AC2-4E1	- Phím điều khiển chấp chờn. - Bóng đèn UV chấp chờn, không ổn định.
2	Tủ ẩm CO ₂ - Memmert- INCO2/108 (BK)	T55016 037- 60339- 3923	2008	Memmert/ INC 108	Không lên nguồn
3	Tủ lạnh sâu- Sanyo-MDF192 (BK)	T55016 037- 60339- 3956	2008	SANYO/ MDF- 192	- Tủ khi chạy phát ra tiếng kêu to. - Nhiệt độ không ổn định.